



## 4. Măsurarea impedanțelor


---

### 4.2. Măsurarea rezistențelor în curent continuu



# Metoda comparației

- Această metodă:
  - măsurarea rezistențelor  $R_x \sim R_0$
  - montaj *serie* sau *paralel*.
- **Montajul serie** (*metoda celor două voltmetre*)
  - două voltmetre identice (aceleași  $R_v$ )






# Metoda comparației

$$R_x = \frac{U_x}{I_x} = \frac{U_x}{I \cdot \frac{R_V}{R_V + R_x}} = \frac{U_x}{\frac{U_0}{R_V R_0} \cdot \frac{R_V}{R_V + R_x}}$$
$$= \frac{U_x}{U_0} R_0 \frac{R_V + R_x}{R_V + R_0}$$

■ Dacă  $R_m \triangleq \frac{U_x}{I} = \frac{U_x}{U_0} R_0$

$$\Rightarrow R_x = R_m \frac{R_V + R_x}{R_V + R_0}$$





# Metoda comparației

$$R_x = R_m \frac{R_V + R_x}{R_V + R_0}$$

- Pentru  $R_V \gg R_x$ ,  $R_0$  sau dacă  $R_x \cong R_0$ , se obține
$$R_x \cong R_m$$
- Altfel  $\rightarrow$  o eroare sistematică

$$\frac{\Delta R_x}{R_x} = \frac{R_m - R_x}{R_x} = \frac{R_m - R_m \frac{R_V + R_x}{R_V + R_0}}{R_m \frac{R_V + R_x}{R_V + R_0}} = \frac{R_0 - R_x}{R_V + R_x}$$

- măsurarea *rezistențelor mici*

$$R_x, R_0 \ll R_V$$




# Metoda comparației

- **Montajul paralel** (metoda celor două ampermetre)
  - două ampermetre identice (aceeași  $R_A$ ).

$$R_x = \frac{U_x}{I_x} = \frac{U - I_x R_A}{I_x} = \frac{I_0 R_A + I_0 R_0 - I_x R_A}{I_x} = \frac{I_0}{I_x} (R_A + R_0) - R_A =$$
$$= \frac{I_0}{I_x} R_0 \left( 1 + \frac{R_A}{R_0} \right) - R_A$$

- Dacă  $R_m \triangleq \frac{U}{I_x} = \frac{I_0}{I_x} R_0$

$$\Rightarrow R_x = R_m \left( 1 + \frac{R_A}{R_0} \right) - R_A$$





## Metoda comparației

$$R_x = R_m \left( 1 + \frac{R_A}{R_0} \right) - R_A$$

- Pentru  $R_A \ll R_x, R_0$  sau dacă  $R_x \cong R_0$ , se obține

$$R_x \cong R_m$$

- altfel  $\rightarrow$  o eroare sistematică,

$$\frac{\Delta R_x}{R_x} = \frac{R_m - R_x}{R_x} = \frac{R_m - R_m + R_A \left( 1 - \frac{R_m}{R_0} \right)}{R_x} = \frac{R_A}{R_x} \left( 1 - \frac{R_m}{R_0} \right)$$


- măsurarea *rezistențelor mari*

$$R_x, R_0 \gg R_A$$



# Metoda substituției

- rezistență etalon  $R_e$  variabilă, de același ordin de mărime cu  $R_x$
- două etape:
  - Etapa I:  $K \rightarrow$  poziția 1
    - se notează indicația aparatului de măsură;
  - Etapa a II-a:  $K \rightarrow$  poziția 2
    - se reglează  $R_e$  pentru a obține aceeași indicație.





# Metoda substituției

---

- Rezultă valoarea rezistenței necunoscute:

$$R_x = R_e$$

- Precizia măsurării depinde de:
  - eroarea de etalonare a  $R_e$
  - de stabilitatea tensiunii aplicate montajului,
  - de erorile de citire la aparatul indicator,
- dar nu depinde de eroarea de etalonare a aparatului indicator






# Metoda rezistenței adiționale variabile

- rezistență etalon  $R_e$ , de preferință variabilă.

## 1. Dacă $R_g = 0$

- Etapa I: K → poziția închis  
- se notează  $I_1$
- Etapa a II-a K → poziția deschis  
- se notează  $I_2$



$$R_x I_1 = (R_x + R_e) I_2 \quad \Rightarrow$$

$$R_x = \frac{R_e}{\frac{I_1}{I_2} - 1}$$




# Metoda rezistenței adiționale variabile

- Aparat real  $\rightarrow R_x \rightarrow R_x + R_A$

$$R_x = \frac{R_e}{\frac{I_1}{I_2} - 1}$$

$$\Rightarrow R_x = \frac{R_e}{\frac{I_1}{I_2} - 1} - R_A$$



- dacă  $R_e$  este variabilă, se poate regla în etapa a II-a până când  $I_2 = I_1/2$

$$\Rightarrow R_x = R_e$$



# Metoda rezistenței adiționale variabilă

2. Dacă  $R_g \neq 0$  operațiile de la punctul 1. se repetă de două ori:
- mai întâi fără  $R_x$  în circuit  $\rightarrow R_g$
  - a doua oară cu  $R_x$  conectată  $\rightarrow R_g + R_x$
- indicațiile aparatului ce corespund fiecărei etape:
- fără  $R_x$  fără  $R_e \rightarrow I_1$
  - fără  $R_x$  cu  $R_e \rightarrow I_2$
  - cu  $R_x$  fără  $R_e \rightarrow I_3$
  - cu  $R_x$  cu  $R_e \rightarrow I_4$

$\Rightarrow$

$$R_x = \frac{R_e}{\frac{I_3}{I_4} - 1} - \frac{R_e}{\frac{I_1}{I_2} - 1}$$



## Ohmetre cu citire directă

- au următoarele particularități:
  - *măsoară direct*  $R_x$ ;
  - *sursă + aparat indicator etalonat* în valori ale rezistenței.

- Condițiile sursă :

$$R_g = ct \quad E = ct$$

- Pentru a compensa variația lui  $R_g$  se utilizează o rezistență adițională care se reglează așa încât

$$R_g + R_a = ct$$



# Ohmetre cu citire directă


## ■ Ohmetre serie

- Verificarea etalonării: "*aducerea la zero*"

$$I_{sc} = I_{CS} = \frac{E}{R_g + R_A + R_a} = \frac{E}{R_s}$$

- unde

$$R_s \triangleq R_g + R_A + R_a$$






# Ohmetre cu citire directă

- Se conectează  $R_x$

$$I = \frac{E}{R_x + (R_g + R_A + R_a)} = \frac{E}{R_x + R_s} = I_{CS} \frac{R_s}{R_x + R_s}$$

$$\Rightarrow R_x = R_s \left( \frac{I_{CS}}{I} - 1 \right)$$

- dependență neliniară






# Ohmetre cu citire directă

- etalonarea scării:

$$R_x = R_s \left( \frac{I_{cs}}{I} - 1 \right)$$





→  $R_x \ll R_s$  sau  $R_x \gg R_s$  nu pot fi citite cu precizie pe o astfel de scară



# Ohmetre cu citire directă

- mai multe scări de valori centrale  $R_s = \frac{E}{I_{CS}^{(i)}}$  diferite
- modificarea sensibilității mA cu ajutorul unor șunturi








# Ohmetre cu citire directă

$$I_{CS}^{(i)} = I_{CS} \frac{R_s^{(i)} + R_A}{R_s^{(i)}} > I_{CS} \quad R_A^{(i)} = \frac{R_A R_s}{R_A + R_s^{(i)}}$$

- Deoarece valorile centrale  $R_s^{(i)} = E / I_{CS}^{(i)}$  se modifică doar printr-un coeficient multiplicativ, nu mai este necesară o nouă etalonare la trecerea de pe o scară pe alta.





# Ohmetre cu citire directă


## ■ Ohmetre paralele

- verificarea etalonării: "*aducerea la  $\infty$* "
- Tensiunea la bornele voltmetrului în acest caz va fi

$$U_{\text{gol}} = U_{\text{CS}} = \frac{R_V E}{R_g + R_a + R_V} = \frac{R_V}{R_t} E$$

- unde

$$R_t \triangleq R_g + R_a + R_V$$






# Ohmetre cu citire directă

- Cu rezistența  $R_x$  conectată, se obține

$$U = \frac{R_V \parallel R_x}{R_g + R_a + R_V \parallel R_x} E$$

- Astfel că

$$\begin{aligned} \frac{U_{CS}}{U} &= \frac{R_V}{R_t} \left( \frac{R_g + R_a}{R_V \parallel R_x} + 1 \right) = \frac{R_V (R_g + R_a)}{R_t} \left( \frac{1}{R_V} + \frac{1}{R_x} \right) + \frac{R_V}{R_t} = \\ &= 1 + \frac{R_V (R_g + R_a)}{R_g + R_a + R_V} \cdot \frac{1}{R_x} = 1 + R_p \frac{1}{R_x} \quad R_p \triangleq R_V \parallel (R_g + R_a) \end{aligned}$$






# Ohmetre cu citire directă

- Rezultă:

$$R_x = R_p \frac{1}{\left(\frac{U_{CS}}{U} - 1\right)}$$

- scară neliniară






# Măsurarea rezistențelor prin metode de punte

- ***Puntea Wheatstone***
  - patru brațe rezistive,
  - o diagonală de alimentare
  - o diagonală de detecție

- Puntea este la echilibru dacă

$$U_d = U_{12} = 0$$





# Măsurarea rezistențelor prin metode de punte

$$U_d = U_{12} = 0$$


- Din condiția de echilibru  $U_{14} = U_{24}$

- Se obține  $U_{14} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{34} = U_{24} = \frac{R_3}{R_4 + R_3} U_{34}$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_3}{R_3 + R_4}$$

$$R_1 R_3 = R_2 R_4$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_4}{R_3}$$





# Măsurarea rezistențelor prin metode de punte

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_4}{R_3}$$

## ■ Observații:

- Condiția de echilibru nu depinde de  $E$ , de  $R_g$  și  $R_v$
- Prin inversarea pozițiilor generatorului și indicatorului de nul, condiția de echilibru nu se schimbă.
- Dacă  $R_4 = R_x$  este o rezistență necunoscută,  $R_3 = R_e$  este o rezistență variabilă etalonată, iar raportul

$\frac{R_1}{R_2} = 10^{\pm n}$  este reglabil în decade, din condiția de

echilibru se obține  $R_x = 10^{\pm n} R_e$

adică  $R_e$  poate fi etalonată direct în valori ale lui  $R_x$



# Măsurarea rezistențelor prin metode de punte

## ■ *Sensibilitatea punții*

- punte sensibilă → pune în evidență variații cât mai mici ale rezistențelor față de valoarea de la echilibru.
- Se definește *sensibilitatea* punții

$$S = \frac{\Delta U_d / E}{\Delta R_4 / R_4}$$





# Măsurarea rezistențelor prin metode de punte


- Determinarea sensibilității se va face în condițiile

$$R_g = 0 \quad R_d \rightarrow \infty$$

- În aceste ipoteze rezultă  $I_d = 0$  și

$$\begin{aligned} U_d &= U_{14} + U_{42} = U_{14} - U_{24} = \\ &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} E - \frac{R_3}{R_3 + R_4} E \end{aligned}$$

$$U_d = E \left( \frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right)$$






# Măsurarea rezistențelor prin metode de punte

$$\Delta U_d = E \frac{R_3}{(R_3 + R_4)^2} \Delta R_4 = E \frac{\frac{R_3}{R_4}}{\left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)^2} \cdot \frac{\Delta R_4}{R_4}$$

- Notând raportul  $\frac{R_3}{R_4} \triangleq A$

- Rezultă

$$S = \frac{A}{(1 + A)^2}$$





# Măsurarea rezistențelor prin metode de punte


$$S = \frac{A}{(1 + A)^2}$$

- Funcția  $S = f(A)$  este maximă pentru

$$\frac{dS}{dA} = \frac{1}{(1 + A)^2} - \frac{2A}{(1 + A)^3} = \frac{1 - A}{(1 + A)^3} = 0$$

- Rezultă un maxim pentru  $A = 1$

$$S_{\max} = \frac{1}{4}$$





# Măsurarea rezistențelor prin metode de punte

- Sensibilitatea interesează *în jurul poziției* de echilibru, adică pentru

$$R_4 = \underbrace{R_{40}} + \Delta R_4 \quad \Delta R_4 \ll R_{40}$$

valoarea de la echilibru

- și  $U_d = 0 + \Delta U_d = \Delta U_d$  (variază în jurul lui zero)

- Astfel că 
$$S_0 = \frac{\frac{U_d}{E}}{\frac{\Delta R_4}{R_{40}}} = \frac{A}{(1 + A)^2}$$



# Măsurarea rezistențelor prin metode de punte

## ■ *Observații*

- În definiția sensibilității  $\Delta U_d$ , este normat la  $E$  și nu la  $U_d$  cum ar trebui, deoarece la echilibru  $U_d = 0$ .
- aceeași  $S$  dacă se înlocuiește  $A$  cu  $1/A$
- $S_{\max} (A = 1) \rightarrow R_1 = R_2$  și  $R_4 = R_3$
- Această condiție are mai mult o importanță teoretică deoarece în practică este necesară realizarea unor scări decadice.



# Măsurarea rezistențelor prin metode de punte

## ■ *Observații*


- Tensiunea de dezechilibru  $U_d = ES_0 \frac{\Delta R_4}{R_{40}}$

este cu atât mai mare pentru un raport  $\frac{\Delta R_4}{R_{40}} = \delta$  (numit și factor de dereglaj) cu cât

- $E$  este mai mare, dar limitat la valoarea la care rezistențele se încălzesc modificându-și valoarea;
  - $S_0$  este mai mare, dar limitat la 1/4 după cum s-a demonstrat
- Orice indicator de nul are un prag de sensibilitate  $U_{min}$  sub care tensiunea de dezechilibru nu mai poate fi pusă în evidență



# Măsurarea rezistențelor prin metode de punte



- Pentru  $|U_d| < U_{\min} \rightarrow$  eroare de prag de sensibilitate  $\varepsilon_{ps}$

$$S_0 E \frac{|\Delta R_4|}{R_{40}} < U_{\min} \quad \Rightarrow \quad \frac{|\Delta R_4|}{R_{40}} < \frac{U_{\min}}{S_0 E}$$



## Măsurarea rezistențelor prin metode de punte

- de unde se deduce în situația cea mai defavorabilă că

$$\varepsilon_{ps} = \frac{U_{\min}}{S_0 E}$$

- adică  $\varepsilon_{ps}$  scade când  $S_0$  și  $E$  cresc.
- Dacă se ține seama de  $R_g$  și  $R_{dr}$ , calculul conduce la o expresie mai complicată pentru  $S$ , iar aceste rezistențe reduc sensibilitatea punții.
- Puntea Wheatstone are numeroase aplicații în practică pentru a măsura rezistențe între  $1\Omega \div 1M\Omega$