




4. Măsurarea impedanțelor

4.2. Măsurarea rezistențelor în curent continuu



Punți pentru măsurarea rezistențelor foarte mici


- *conexiune cuadripolară*
- puntea dublă Thomson
- R_x în conexiune cuadripolară comparată cu rezistența R_e
- $10^{-6}\Omega$ - 1Ω cu erori sub 0,1%





Punți pentru măsurarea rezistențelor foarte mici

- r_i - rezistențele de contact
- r - rezistența firului AB
- la echilibru ($I_d = 0$, $U_d = 0$) se scriu ecuațiile Kirchhoff pentru cele trei ochiuri
- r_i foarte mici se neglijeaza în raport cu R_k .





Punți pentru măsurarea rezistențelor foarte mici

$$R_1 I_1 - R_4 I_2 - R_x I_3 = 0$$

$$R_2 I_1 - R_3 I_2 - R_e I_3 = 0$$


$$(R_3 + R_4) I_2 - r_t (I_3 - I_2) = 0$$

$$r_t = r + r_4 + r_5$$

$$r_t \ll R_3 + R_4$$

- Sistem omogen ca să aibă soluții nenule trebuie ca

$$\Delta = \begin{vmatrix} R_1 & -R_4 & -R_x \\ R_2 & -R_3 & -R_e \\ 0 & R_3 + R_4 & -r_t \end{vmatrix} = 0$$





Punți pentru măsurarea rezistențelor foarte mici

$$\Delta = \begin{vmatrix} R_1 & -R_4 & -R_x \\ R_2 & -R_3 & -R_e \\ 0 & R_3 + R_4 & -r_t \end{vmatrix} = 0$$

$$R_x R_2 (R_3 + R_4) - R_e R_1 (R_3 + R_4) + r_t (R_2 R_4 - R_1 R_3) = 0$$

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_e - r_t \frac{R_2 R_4 - R_1 R_3}{R_2 (R_3 + R_4)} = \frac{R_1}{R_2} R_e - \underbrace{\rho}_{\text{termen de corectie}}$$

- Se alege $\rho = 0$ și rezultă:





Punți pentru măsurarea rezistențelor foarte mici

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_e \text{ dacă } R_1 R_3 = R_2 R_4 \text{ sau } r = 0$$

■ Prima condiție

- R_1 și R_4 identice și reglabile prin cursor comun
- R_2 și R_3 identice și reglabile în decade.

$$R_1 = R_4$$



■ A doua condiție:

- conductor cu secțiune mare și lungime mică



Punți pentru măsurarea rezistențelor foarte mari

- *conexiunea tripolară*
- la puntea Wheatstone:

$$R_x = R_e \frac{R_1}{R_2}$$

pentru R_x foarte mare rezultă:

- fie R_e foarte mare (practic imposibil de realizat cu precizie acceptabilă);
- fie $A = \frac{R_1}{R_2} \gg 1 \rightarrow S$ foarte scăzută



Punți pentru măsurarea rezistențelor foarte mari

Soluție

- R_3 echivalentă de valoare mare utilizând rezistoare de valori normale
- Transformând $Y \rightarrow \Delta$ rezultă


$$R_{23} = R_{03} + R_{02} + \frac{R_{02} \cdot R_{03}}{R_{04}}$$

$$R_2 \Rightarrow R_2' = R_2 \parallel R_{23}$$

$$R_{34} = R_{03} + R_{04} + \frac{R_{03} \cdot R_{04}}{R_{02}}$$

care apare în paralel pe detector și nu influențează echilibrul

$$R_{42} = R_{04} + R_{02} + \frac{R_{04} \cdot R_{02}}{R_{03}} = R_{04} + R_{02} \left(1 + \frac{R_{04}}{R_{03}} \right) = R_3$$





Punți pentru măsurarea rezistențelor foarte mari

- R_3 foarte mare pentru $\frac{R_{04}}{R_{03}} \gg 1$



- condiția de echilibru devine

$$R_x = R_{42} \frac{R_1}{R_2'}$$

- De asemenea, pentru a nu limita sensibilitatea punții în cazul rezistențelor R_x foarte mari, o altă necesitate este ca detectorul de zero să aibă R_d foarte mare.
- Puntea care permite măsurarea rezistențelor în conexiune tripolară este **puntea Wagner**





Punți pentru măsurarea rezistențelor foarte mari



- gardarea uneia din bornele la care se leagă R_x
- R_{sc} dintre bornele lui R_x este divizată în R_{sc1} și R_{sc2}
- Pentru ca R_{sc1} și R_{sc2} să nu afecteze măsurarea lui R_x echilibrul se face în două etape:



Punți pentru măsurarea rezistențelor foarte mari



1. cu detectorul de nul între punctele 4-5
2. cu detectorul de nul între punctele 3-4



4. Măsurarea impedanțelor

4.3. Măsurarea impedanțelor complexe




Măsurarea impedanțelor prin metode de zero

■ Punți de curent alternativ

- generatorul și detectorul de tensiuni alternative

■ *Condiția de echilibru*

$$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$$



- relație complexă → 2 relații reale

$$\begin{cases} \operatorname{Re}\{Z_1 Z_3\} = \operatorname{Re}\{Z_2 Z_4\} \\ \operatorname{Im}\{Z_1 Z_3\} = \operatorname{Im}\{Z_2 Z_4\} \end{cases} \Rightarrow 2 \text{ elemente de reglaj}$$



Punți de curent alternativ

Criteria in alegerea structurii :

- Nu este necesar ca toate brațele punții să fie complexe.
 - 2 brațe complexe: brațul de măsurat și de referință.
 - 2 brațe auxiliare (numai R, numai X, o R și o X)
- relațiile de echilibru să nu depindă de frecvență
- Cele două mărimi ale impedanței necunoscute să depindă fiecare doar de câte un element reglabil
- Nu trebuie folosite bobine etalon




Clasificarea punților de curent alternativ

A. După poziția brațelor auxiliare

Punți de raport - cu *brațe auxiliare alăturate*

- raport real sau imaginar
- condiția de echilibru:



$$Z_4 = \frac{Z_1}{Z_2} Z_3$$



Punți de raport

- $Z_1 = R_1 \quad Z_2 = R_2 \quad \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{R_1}{R_2} \in \mathbb{R}$
- $Z_1 = jX_1 \quad Z_2 = jX_2 \quad \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{X_1}{X_2} \in \mathbb{R}$
- $Z_1 = R_1 \quad Z_2 = jX_2 \quad \frac{Z_1}{Z_2} = -j \frac{R_1}{X_2} \in \mathbf{I}$
- $Z_1 = jX_1 \quad Z_2 = R_2 \quad \frac{Z_1}{Z_2} = j \frac{X_1}{R_2} \in \mathbf{I}$



Punți de raport

- Din condiția de echilibru se obține pentru fiecare caz

1. $Z_x = \frac{R_1}{R_2} Z_r \Rightarrow \frac{X_x}{X_r} = \frac{R_1}{R_2} > 0$

2. $Z_x = \frac{X_1}{X_2} Z_r \Rightarrow \frac{X_1}{X_2} = \frac{R_x}{R_r} > 0 \quad \frac{X_x}{X_r} = \frac{X_1}{X_2} > 0$

3. $Z_x = \frac{R_1}{jX_2} Z_r \Rightarrow \frac{X_r}{X_2} = \frac{R_x}{R_1} > 0 \quad -X_x X_2 = R_1 R_r > 0$

4. $Z_x = \frac{jX_1}{R_2} Z_r \Rightarrow -X_1 X_r = R_x R_2 > 0 \quad \frac{X_x}{X_1} = \frac{R_r}{R_2} > 0$



Punți de raport

■ *Concluzii*

- *Punțile de raport real* - Z_x de aceeași natură cu Z_r
- *Punțile de raport imaginar* - Z_x de natură diferită de Z_r




Clasificarea punților de curent alternativ

A. După poziția brațelor auxiliare

Punți de produs

- produsul real sau imaginar
- Condiția de echilibru este:



$$Z_4 = \frac{Z_1}{Z_2} Z_3 = Z_1 Z_3 Y_2$$



Punți de produs

1. $Z_1 = R_1$ $Z_3 = R_3$ $Z_1 Z_3 = R_1 R_3 \in \mathbb{R}$
2. $Z_1 = jX_1$ $Z_3 = jX_3$ $Z_1 Z_3 = -X_1 X_3 \in \mathbb{R}$
3. $Z_1 = R_1$ $Z_3 = jX_3$ $Z_1 Z_3 = jR_1 X_3 \in \mathbf{I}$
4. $Z_1 = jX_1$ $Z_3 = R_3$ $Z_1 Z_3 = jX_1 R_3 \in \mathbf{I}$



Punți de produs

Concluzii


- *Punțile de produs real* - Z_x de natură diferită de Z_r
- *Punțile de produs imaginar* - Z_x de aceeași natură cu Z_r



Clasificarea punților de curent alternativ

B. După modul de reprezentare (structura) a impedanței măsurate

- *Punți serie*



- se măsoară R_x și X_x



Clasificarea punților de curent alternativ

- dacă *puntea este de raport* (de ex. rezistiv)

$$Z_x = R_x + jX_x = \frac{R_1}{R_2} Z_r$$

- $Z_r = R_r + jX_r$ de structură serie

- dacă *puntea este de produs*

$$Z_x = R_x + jX_x = R_1 R_3 Y_r$$


- $Y_r = \frac{R_x + jX_x}{R_1 R_3} = G_r + jB_r$ de structură derivație



Clasificarea punților de curent alternativ

B. După modul de reprezentare (structura) impedanței măsurate

- *Punți derivație*



- se măsoară G_x și B_x



Clasificarea punților de curent alternativ

- dacă *puntea este de raport* elementul de referință este și el de structura derivație

$$Y_x = \frac{R_2}{R_1} Y_r \quad \Rightarrow \quad Z_r = \frac{1}{Y_r} = \frac{1}{G_r + jB_r}$$
$$G_x + jB_x = \frac{R_2}{R_1} Y_r$$

- dacă *puntea este de produs* elementul de referință este serie

$$Z_x = R_1 R_3 Y_r \Rightarrow Y_x = G_1 G_3 Z_r \quad \Rightarrow \quad Z_r = R_r + jX_r$$
$$G_x + jB_x = G_1 G_3 Z_r$$



Clasificarea punților de curent alternativ


C. După poziția elementelor reglabile

- Punți cu *ambele elemente reglabile în brațele de referință*.
 - etalonate în valori ale R și X, sau G și B, pentru a măsura direct Z_x (braț referință = braț etalon).
- Punți cu *elemente reglabile în brațe diferite, dar nu în cel al impedanței Z_x* .
- Punți cu elemente etalon în același braț cu Z_x .



Punți pentru măsurarea condensatoarelor

- *Puntea Sauty*





Punți pentru măsurarea condensatoarelor

■ *Puntea Sauty*

- Este o punte de raport rezistiv serie
- condiția de echilibru:


$$R_x + \frac{1}{j\omega C_x} = \frac{R_1}{R_2} \left(R_r + \frac{1}{j\omega C_r} \right)$$

- Rezultă:

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_r$$

$$C_x = \frac{R_2}{R_1} C_r$$

- Se observă că relațiile de echilibru sunt independente de frecvență.





Punți pentru măsurarea condensatoarelor

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_r$$

$$C_x = \frac{R_2}{R_1} C_r$$

Etalonare

- măsurare directă a lui R_x și C_x (reprezentare carteziană)

$R_r = R_e$ etalonată în valori ale lui R_x ;

$C_r = C_e$ etalonată în valori ale lui C_x .

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_e \quad C_x = \frac{R_2}{R_1} C_e$$

- R_1/R_2 variabil în trepte decadice $\frac{R_1}{R_2} = 10^{\pm n}$



Punți pentru măsurarea condensatoarelor

- măsurarea directă a lui C_x și D_x (reprezentare mixtă)

$$C_x = \frac{R_2}{R_1} C_r \quad D_x = \omega C_x R_x = \omega C_r R_r$$

- elemente reglabile :

R_2 care se poate etalona în valori ale lui C_x ,

R_r ce se poate etalona în valori ale lui D_x

pentru o valoare a frecvenței data


$$C_x = \frac{C_r}{R_1} R_{2e} \quad D_x = \omega C_r R_{3e}$$

- $R_{3e\max}$ limitează pe D_x , rezulta ca *puntea Sauty* este utilizată pentru măsurarea **C** cu *pierderi mici*.



Punți pentru măsurarea condensatoarelor

- *Puntea Nernst (puntea Sauty derivație)*





Punți pentru măsurarea condensatoarelor

■ *Puntea Nernst (puntea Sauty derivație)*

- Este o punte de raport rezistiv de tip paralel.
- condiția de echilibru:

$$G_x + jB_x = \frac{R_2}{R_1} (G_r + jB_r)$$

- Rezultă:


$$G_x = \frac{R_2}{R_1} G_r$$

$$C_x = \frac{R_2}{R_1} C_r$$

- sau

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_r$$

$$C_x = \frac{R_2}{R_1} C_r$$



- relațiile identice cu cele obținute la puntea Sauty



Punți pentru măsurarea condensatoarelor

■ *Concluzie*

- Pentru *două punți duale*, relațiile de echilibru sunt identice.
- alegerea elementelor reglabile valabile și la puntea Nernst, numai că:


$$D_x = \frac{1}{\omega C_x R_x} = \frac{1}{\omega C_r R_r} = \frac{1}{\omega C_r R_{3e}}$$

- D_x limitat inferior \rightarrow puntea Nerst pentru măsurarea **C** cu pierderi mari, sau **R** cu C mare în paralel



Punți pentru măsurarea bobinelor

- *Puntea Maxwell*





Punți pentru măsurarea bobinelor

■ *Puntea Maxwell*

- Este o punte de produs rezistiv de tip serie
- condiția de echilibru:


$$R_x + j\omega L_x = R_1 R_3 (G_r + j\omega C_r)$$

- Rezultă:

$$R_x = R_1 R_3 \frac{1}{R_r} \quad L_x = R_1 R_3 C_r$$

- și

$$Q_x = \frac{\omega L_x}{R_x} = \omega C_r R_r$$





Punți pentru măsurarea bobinelor

- Ca elemente reglabile se pot alege elementele brațului de referință.
- Dacă se dorește indicarea directă a lui R_x și L_x atunci:
$$R_r = \mathcal{R}'_e \quad \text{gradată în valori ale lui } R_x;$$
$$C_r = \mathcal{C}'_e \quad \text{gradată în valori ale lui } L_x.$$
- Dacă se dorește indicarea directă a lui L_x și Q_x atunci:
$$R_3 = \mathcal{R}'_{3e} \quad \text{gradat în valori ale lui } L_x$$
$$R_r = \mathcal{R}'_{2e} \quad \text{gradat în valori ale lui } Q_x \text{ pentru}$$


frecvență dată.
- puntea Maxwell se poate utiliza pentru L_x cu Q_x mic.



Punți pentru măsurarea bobinelor

■ *Puntea Hay*



- duala punții Maxwell
- Se folosește pentru măsurarea bobinelor cu Q mare sau mediu





Exercițiu

- Pentru puntea din figură deduceți condițiile de echilibru și discutați posibilități de alegere a elementelor reglabile conform reprezentării carteziene, respectiv mixte a impedanței Z_x





Punți pentru măsurarea bobinelor



■ *Puntea Owen*

- punte de raport imaginar
în ambele variante, serie și paralel,
care sunt duale între ele.
- de exemplu pentru varianta serie a)

$$R_x + j\omega L_x = R_1 j\omega C_2 \left(R_r + \frac{1}{j\omega C_r} \right)$$

$$R_x = \frac{C_2}{C_r} R_1 \quad L_x = C_2 R_1 R_r$$

$$Q_x = \frac{\omega L_x}{R_x} = \omega C_r R_r$$





Punți pentru măsurarea bobinelor

- Dacă se aleg:
 - \mathcal{C}_r și \mathcal{R}_r se măsoară direct R_x și L_x
 - \mathcal{C}_r și \mathcal{C}_2 se măsoară direct Q_x și L_x la frecvență fixată